

ハウスボイラをお使いの方へ

HB-4型 部品供給困難のお知らせ


永年にわたり弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

HB-4型も生産終了後20年以上経過し、部品メーカーによる製造打ち切りなどで主要部品の供給が困難となっております。農業用暖房機の場合、故障停止時は無人状態のため、甚大な被害が想定されます。現在ご使用中の製品の入れ替えをご検討ください。

HB-324TGK



HB-1004TA



※製品の色、型式をご確認ください
※型式は銘板でご確認ください。

対象型式
(HB-4型シリーズ)

HB-324

HB-414

HB-754

HB-1004

HB-1504

HB-2004

HB-3004

HB-4004

安心できる暖房シーズンを迎えませんか？

HB7型に入れ替えれば、


効率的

使いやすいコントローラで
操作性アップ！

経済的

熱効率アップ！

HB4型



ぼくに
まかせて！

HB7型

